Sinistre sur une maison

Date(s) de la mission	En cours
Agence(s) en charge du projet	MONTLUCON
Domaine(s) d'intervention	Bâtiments, Risques naturels, comblements

Informations générales :

Nous avons réalisé une mission de diagnostic géotechnique G5 sur cette maison qui présente des fissures importantes au niveau des murs de refend.

Nos missions :

- 2 sondages au pénétromètre dynamique lourd jusqu'à 8.0 m de profondeur,
- 1 sondage de reconnaissance des fondations à la mini-pelle.







